UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATNUMMER: 02F5A92D-9D56-454B-BC1A-29954559BD9D

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: Q7 TFSIe Quattro - 17,9 kWh

KILOMETERSTAND: 40.744 km
FIN: WAUZZZ4M3PD029555
DATUM UND UHRZEIT:
16.09.26, 15:48

DURCHGEFÜHRT VON: bhg
Autohandelsgesellschaft mbH NL
Tübingen (Schaffhausenstr. 11)

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


89,7 %

ENERGIE 13kWh | 14kWh

WLTP-REICHWEITE 39km | 43km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

MÄSSIGER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem mäßigen Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	16,1kWh	12,9kWh	12,9kWh
Neu:	17,9kWh	14,4kWh	14,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	35-39km	28km
Neu:	39-43km	31km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.	15:47:58
FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	0%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	89%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	21,0°C	22,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,494V	3,504V	10mV	✓
Batteriespannung	364,0V			
Durchschn. Stromstärke	-0,0A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.497	3.497	3.499	3.502	3.498	3.496	3.495	3.499	3.500	3.499	3.496	3.499	3.497	3.501	3.503	3.500	3.501	3.502	3.503	3.503
21 - 40	3.498	3.503	3.501	3.502	3.503	3.496	3.496	3.501	3.499	3.499	3.496	3.495	3.499	3.496	3.499	3.499	3.498	3.500	3.497	3.503
41 - 60	3.502	3.502	3.502	3.502	3.504	3.501	3.503	3.502	3.501	3.504	3.503	3.504	3.502	3.499	3.500	3.500	3.498	3.500	3.500	3.500
61 - 80	3.498	3.501	3.499	3.501	3.499	3.497	3.502	3.499	3.499	3.498	3.501	3.498	3.501	3.500	3.502	3.502	3.494	3.498	3.500	3.495
81 - 100	3.494	3.500	3.499	3.504	3.502	3.497	3.496	3.500	3.499	3.495	3.501	3.498	3.497	3.500	3.499	3.499	3.501	3.498	3.498	3.498
101 - 104	3.498	3.501	3.498	3.500																



*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

02F5A92D-9D56-454B-BC1A-29954559BD9D